

RT 2012- Annexe VII


Démarche qualité perméabilité à l'air de l'enveloppe des bâtiments

Bilan de la campagne de contrôle des agréés Annexe VII - RT 2012

Campagne 2014



Société agréée	Opérations		Éléments				
	Libellé du dossier	Adresse de l'opération	Domaine d'application			Liste des entreprises intervenants sur ce chantier	
			Mode constructif		Nombre de niveaux		Type de plancher intermédiaire
		Isolation	Type				
		Rue de Saules	par l'intérieur (TH30)	Brique 20	1		Fournie
		Route de Menil	par l'intérieur	Brique alvéolée	1 avec comble aménageable		Fournie



Contrôle des agréments démarche qualité perméabilité à l'air RT 2012 - Annexe VII Campagne 2014

Synthèse globale constructeurs

Synthèse de la démarche

- > Contrôle des démarches qualité perméabilité à l'air Annexe VII – RT2012 agréées.
- > Campagne 2014 réalisée par les services de l'État.
- > Contrôle de 11 agréés.
- > Trois missions de contrôle :
 - application de la démarche qualité (contrôle de documents)
→ 35 bâtiments contrôlés (5 chantiers par constructeur)
 - application de la démarche qualité (audit in situ)
→ 4 constructeurs contrôlés
 - mesures de perméabilité à l'air des bâtiments
→ 77 bâtiments contrôlés (7 chantiers par constructeur)

Synthèse des résultats

- > Les audits in situ ont permis d'avoir des échanges constructifs avec les agréés. Ils ont permis une meilleure compréhension des démarches et les échanges ont été intéressants pour les deux partis. Les résultats de ces audits sont très positifs.
- > Globalement un très bon accueil de la démarche de contrôle et une bonne coopération des agréés. De plus, globalement une bonne implication des agréés dans leur démarche.
- > Lorsque les valeurs mesurées répondent à l'objectif cible de la démarche qualité, dans 80% des cas, la valeur mesurée est au moins $0,1 \text{ m}^3/(\text{h} \cdot \text{m}^2)$ en dessous de l'objectif cible.
- > Régulièrement, les mesures sont réalisées sur des bâtiments pour lesquels il reste des travaux pouvant impacter l'étanchéité à l'air, ou sur lesquels des travaux, pouvant impacter l'étanchéité à l'air, sont réservés au client sans que cela ne soit précisé dans le domaine d'application (dans ou hors du domaine, adaptation de la démarche pour garantir le résultat à réception).

Suites

- > Retour aux agréés de manière personnalisée, avec une alerte et un contrôle renforcé en 2015, pour ceux pour lesquels la démarche apparaît le moins assimilée. Selon les résultats de ce contrôle, l'agrément sera retiré ou maintenu. De même, des suites sont données lors des avis des suivis annuels 2015 pour 4 constructeurs.
- > Poursuite du contrôle de la démarche qualité Annexe VII de manière ciblée en 2015.
- > Poursuite des audits in situ des agréés.

Résultats

CONTRÔLE DES DÉMARCHES QUALITÉ AGRÉÉES			
Démarche qualité appliquée		Valeurs mesurées	
APPLIQUÉE EN TOTALITÉ	3 constructeurs	CONFORME	7 constructeurs
APPLIQUÉE, QUELQUES MANQUES MAIS BON SUIVI			
APPLIQUÉE, MAIS MANQUE UN ÉLÉMENT CLÉ	5 constructeurs	CONFORME, Vigilance	2 constructeurs
PLUSIEURS ÉLÉMENTS MANQUANTS DONT AU MOINS UN ÉLÉMENT CLÉ	3 constructeurs	NON CONFORME Valeurs au-delà de l'objectif cible	2 constructeurs

Légende


Démarche qualité appliquée

Valeur mesurée

Démarche qualité appliquée	Valeur mesurée
Appliquée en totalité	Conformité de toutes les mesures
Appliquée, quelques manques	Conforme, Vigilance
Appliquée, mais manque un élément clé	Non conforme Des valeurs mesurées au-delà de l'objectif cible
Plusieurs éléments manquants, dont au moins un élément clé	Non conforme




RT 2012 - Annexe VII

Démarche qualité perméabilité à l'air de l'enveloppe des bâtiments



Bilan de la campagne de contrôle des agréés Annexe VII - RT 2012

Campagne 2014

Société agréée	Opérations		Éléments				
	Libellé du dossier	Adresse de l'opération	Domaine d'application			Liste des entreprises intervenants sur ce chantier	
			Mode constructif	Nombre de niveaux	Type de plancher intermédiaire		
Isolation	Type						
		Rue de Saules	par l'intérieur (TH30)	Brique 20	1		Fournie
		Route de Menil	par l'intérieur	Brique alvéolée	1 avec comble aménageable		Fournie